



100, 150




Przednia część płyty - brak okleiny PCV.
The front part of the board - lack veneer PCV.





			
20	28	1	100-110
		4.0x13mm	
4	4		
			
1	8	12	8
			
4			




Przednia część płyty - okelina PCV.
The front part of the board - veneer PCV.



100, 150



zmiarz przekątną



100, 150

