














Przednia część płyty - brak okleiny PCV.
The front part of the board - lack veneer PCV.





 A 28	 B 42	 C 1
 D 100-110 4.0x13mm	 E 4	 F 4
 H 72	 J 2	 K 1
 L 8	 M 24	 N 8
 P 1	 R 6	








Przednia część płyty - okelina PCV.
The front part of the board - veneer PCV.

200



zmiar przekątną



200

